

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Полевского городского округа
«ДЕТСКИЙ САД № 40
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»

г. Полевской

02.08.2022г

АКТ № 13
испытания спортивного инвентаря и оборудования

В целях профилактики травматизма воспитанников, качества установки, а так же безопасного использования и выявления травма опасных факторов

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: заведующий МБДОУ ПГО № 40 Дульцева М.К.

Члены комиссии: специалист по охране труда: Зеликман А.Н.

старший воспитатель: Потапова М.Н.

заместитель заведующего по АХЧ: Кунгурцева М.Л.

провела испытание спортивного инвентаря и оборудования для занятий физической культурой и спортом в МБДОУ ПГО № 40, по адресу ул. К.Маркса, д.3

№ п/п	Наименование оборудования	Размеры, мм	Кол -во	Методика испытаний	Оценка состояния
1	Футбольные ворота (мобильные из пластмассы)	700*500	2	Раскачивание, проверка на предмет устойчивости	В удовлетворительном состоянии, устойчивые
2	Волейбольные стойки (мобильные из пластмассы)	1500	2	Проверка механизма натяжки троса, проверка троса на предмет обрыва нитей, проверка на устойчивость	Соответствует требованиям безопасности.
3	Баскетбольные щиты (навесные с корзиной)	590*450	2	Проверка крепления щитов к стене, проверка креплений колец	Исправное состояние, крепления надежные.
4	Гимнастический канат	2000	1	Проверка крепления кольца для подвески каната в потолке под статической нагрузкой, проверка нитей.	Соответствует требованиям безопасности.
5	Тренажер «Шагомер»		1	Проверка крепежей	Исправное состояние, соответствует требованиям безопасности. Используется в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной документации предприятия-

					изготовителя.
6	Велотренажер		1	Проверка крепежей	Исправное состояние, соответствует требованиям безопасности. Используется в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя.
7	Доска приставная наклонная	1500* 200	2	Проверка на устойчивость, на максимальную нагрузку (приложена нагрузка 60кг)	Соответствует требованиям безопасности.
8	Шведская стенка	2700*800	3 прол ета	Проверка крепления к стене, проверка перекладин на устойчивость к нагрузке.	Соответствует требованиям безопасности.
9	Лестница дугообразная (на спортивной площадке)	3000*1500*1500	1	Проверка на устойчивость, проверка перекладин на устойчивость к нагрузке.	Соответствует требованиям безопасности.
10	Дуга «Слон» (на спортивной площадке)		1	Проверка на устойчивость, проверка перекладин на устойчивость к нагрузке.	Соответствует требованиям безопасности.
11	Яма для прыжков в длину (песочная)	1500*2000	1	Проверка зоны по периметру до 1 метра от ямы и дорожки для разбега на отсутствие посторонних травм опасных предметов, проверка песка на наличие камней, металлических предметов, стекла, мусора, проверка ботишков ямы.	Зона доступа к дорожке и яме для прыжков не имеет посторонних предметов, песок в яме чистый, бортики ямы находятся на допустимой высоте, ровные, гладкие.
12	Секция с гимнастической лестницей(на спортивной площадке)		2	Проверка на устойчивость, Проверка креплений	Соответствует требованиям безопасности.

Заключение:

После испытания спортивного инвентаря и оборудования для занятий физической культурой и спортом не выявлено нарушений, все используемое оборудование и инвентарь находятся в исправном состоянии, повреждения, трещины и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.

Решение:

Инвентарь и оборудование для занятий физической культурой и спортом разрешаются к использованию.

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ ПГО № 40


Члены комиссии:

Специалист по охране труда:

Старший воспитатель:

Заместитель заведующего по АХЧ

 Дульцева М.К.

 Зеликман А.Н.

 Потапова М.Н.

 Кунгурцева М.Л.